

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, т. 8 (3467) 35-18-02,
ф. 8 (3467) 35-18-40, E-mail: gochshm@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту
(наименование органа государственного надзора)

628401, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Фармана Салманова, 4,
тел. 8(3462) 26-09-14, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 114/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Здание "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной
кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" в
лице уполномоченного представителя юридического лица главного врача бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной
кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"
Урванцевой Ирины Александровны г. Сургут, пр-кт Ленина, д.69/1.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по городу Сургуту
Матысякевич С.М. № 114 от 18 июня 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994
г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в период с: проведена плановая проверка

проведена
проверка:

заместитель начальника отдела – начальник отделения
госпожнадзора ОНД и ПР по городу Сургуту Матысякевич
Степан Михайлович, эксперты начальник сектора
исследовательских и испытательных работ в области пожарной
безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ХМАО-Югре, Ахметов
Марсель Рустамович (свидетельство об аккредитации №
RA.RU21AIP65 от 07.03.2017, выдано Федеральной службой по
аккредитации); старший инженер сектора исследовательских и
испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ
СЭУ ФПС ИПЛ по ХМАО-Югре, Михайлов Никита Павлович
(свидетельство об аккредитации № RA.RU21AIP65 от 07.03.2017,
выдано Федеральной службой по аккредитации).

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Здание "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" г. Сургут, пр-кт Ленина, д.69/1.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Главным врачом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" Урванцевой Ириной Александровной, заместителем главного врача по хозяйственным вопросам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" Егубцевым Станиславом Сергеевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Все противопожарные двери, установленные в здании центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, не имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст. 4, п. 8, ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 01.02.2022	
2.	Фактическое значение избыточного давления в лестничную клетку выхода №15 (выход из подвала) 292 Па 1 этаж, 294 Па верхний этаж.	п. 4 Таблицы №1 ГОСТ Р 53300 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний, ", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 01.02.2022	
3.	Фактическое значение избыточного давления в тамбур шлюз первый у столовой 170 Па.	п. 7 Таблицы №1 ГОСТ Р 53300 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний, ", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от	До 01.02.2022	

		22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4.	Фактическое значение избыточного давления в тамбур шлюз первый у столовой 176 Па.	п. 7 Таблицы №1 ГОСТ Р 53300 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний, ", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.02.2022	
5.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-4060) «Архив», в представленной технической документации не имеется расчетов.	п. 9.4.2 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (аналогичное требование содержится в п. 8.4.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	
6.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-4060) «Архив», состав установки, размещение её элементов и их взаимодействие не соответствуют требованиям проекта на установку и технической документации на её элементы.	п. 9.4.1 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 8.4.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	До 01.02.2022	

		требованиях пожарной безопасности»)		
7.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-4060) «Архив», запас ГОТВ (газовое огнетушащее вещество) хранится в модулях, не предусмотренных представленной технической документацией.	п. 9.6.3 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 8.6.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	
8.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-4060) «Архив», у входа в помещение не установлено устройство дистанционного пуска установки.	п. 9.2.2 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 12.4.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	
9.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-4060) «Архив», подключенные 2 модуля к коллектору имеют не одинаковое наполнение ГОТВ (газовое огнетушащее	п. 9.8.6 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 8.8.5 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	До 01.02.2022	

	вещество).	сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
10.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-4060) «Архив», насадки установок размещены и ориентированы в пространстве не в соответствии с технической документацией.	п. 4.24 ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»	До 01.02.2022	
11.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-4060) «Архив», система пожаротушения не формирует командный импульс для управления технологическим и электротехническим оборудованием для управления огнепреградительным клапаном вентиляционного отверстия в помещении архива, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 9.20 ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний», ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	
12.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-420) «Серверная», в представленной технической	п. 9.4.2 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (аналогичное требование содержится в п. 8.4.2	До 01.02.2022	

	документации не имеется расчетов.	СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
13.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-420) «Серверная», состав установки, размещение её элементов и их взаимодействие не соответствуют требованиям проекта на установку и технической документации на её элементы.	п. 9.4.1 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 8.4.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	
14.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-420) «Серверная», запас ГОТВ (газовое огнетушащее вещество) хранится в модулях, не предусмотренных представленной технической документацией.	п. 9.6.3 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 8.6.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	
15.	Система	п. 9.2.2 СП 485.1311500.2020	До	

	автоматического пожаротушения (помещение №3-420) «Серверная», у входа в помещение не установлено устройство дистанционного пуска установки.	«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 12.4.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.02.2022	
16.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-420) «Серверная», подключенные 2 модуля к коллектору имеют не одинаковое наполнение ГОТВ (газовое огнетушащее вещество).	п. 9.8.6 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (аналогичное требование содержится в п. 8.8.5 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	
17.	Система автоматического пожаротушения (помещение №3-420) «Серверная», насадки установок размещены и ориентированы в пространстве не в соответствии с технической документации.	п. 4.24 ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний», ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в первом квартале, февраль 2022 г.

(квартал, месяц).

Матысякевич Степан Михайлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» июля 2021г.



(подпись)

«21» июля 2021г.

Представитель по доверенности, заместитель
главного врача по хозяйственным вопросам
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружной
кардиологический диспансер "Центр
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"
Егубцев Станислав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(3467) 39-77-77